


# INVENTAIRE / site classé Gorges du Dolaizon et vallée des Chibottes

## COMMUNE DE VALS PRES LE PUY (43)

Numero Chibotte	Etat de conservation	Hauteur	Largeur	Restauration	Remarques divers
CHIBOTTE 1	ETAT MEDIOCRE	1 M	2 M	NON	CHIBOTTE DETRUITE EN PARTIE
CHIBOTTE 2	BON ETAT	6 M	6 M	OUI	RESTAURE DEPUIS 10 ANS
CHIBOTTE 3	ETAT MEDIOCRE	2 M	2 M	NON	CHIBOTTE EN SOUSFRANCE
CHIBOTTE 4	ETAT MEDIOCRE	2 M	2 M	NON	CHIBOTTE EN SOUSFRANCE
CHIBOTTE 5	BON ETAT	6.5 M	6.5 M	OUI	RESTAURE DEPUIS 10 ANS
CHIBOTTE 6	BON ETAT	2.5 M	2.5 M	OUI	CHIBOTTE AVEC AMENAGEMENT TERRASSE
CHIBOTTE 7	BON ETAT	6 M	6 M	OUI	CHIBOTTE PRIVEE RESTAUREE
CHIBOTTE 8	BON ETAT	6 M	6 M	OUI	CHIBOTTE PRIVEE RESTAUREE
CHIBOTTE 9	BON ETAT	6 M	6 M	OUI	CHIBOTTE PRIVEE RESTAUREE
CHIBOTTE 10	BON ETAT	6 M	6 M	OUI	CHIBOTTE PRIVEE RESTAUREE
CHIBOTTE 11	ETAT MEDIOCRE	7 M	6 M	NON	CHIBOTTE QU'ELLE A RENOVER
CHIBOTTE 12	ETAT MOYEN	5 M	4 M	NON	A RENOVER
CHIBOTTE 13	ETAT MEDIOCRE	5 M	6 M	NON	A RENOVER
CHIBOTTE 14	ETAT MEDIOCRE	5 M	6 M	NON	A RENOVER
CHIBOTTE 15	ETAT MEDIOCRE	5 M	6 M	NON	STRUCTURE DANQUERIE
CHIBOTTE 16	ETAT MEDIOCRE	5 M	4 M	NON	Dans partie privée détruite
CHIBOTTE 17	ETAT MEDIOCRE	5 M	6 M	NON	CHIBOTTE QU'ELLE
CHIBOTTE 18	ETAT MEDIOCRE	6 M	6.5 x 7.5 M	NON	DOUBLE ENTREE DOUBLE ETAGE
CHIBOTTE 19	ETAT MEDIOCRE	5.5 M	7 M	NON	ben vené depuis la route
CHIBOTTE 20	BON ETAT	6 M	4 M	OUI	ben vené depuis la route
CHIBOTTE 21	ETAT MEDIOCRE	5.5 M	6 M	NON	ben vené depuis la route
CHIBOTTE 22	BON ETAT	6 M	10 M	OUI	CHIBOTTE LA PLUS GRANDE
CHIBOTTE 23	ETAT MOYEN	6 M	5 M	NON	ETAT MOYEN AVEC INTERET CULTUREL TRÈS FORT
CHIBOTTE 24	ETAT MEDIOCRE	4 M	4 M	NON	CHIBOTTE LA PLUS BELLE - Magnifique
CHIBOTTE 25	ETAT MEDIOCRE	4 M	4 M	NON	CHIBOTTE REMARQUABLE
CHIBOTTE 26	ETAT MEDIOCRE	4 M	4 M	NON	CHIBOTTE REMARQUABLE
CHIBOTTE 27	ETAT MEDIOCRE	4 M	4 M	NON	CHIBOTTE REMARQUABLE
CHIBOTTE 28	ETAT MEDIOCRE	4 M	4 M	NON	CHIBOTTE en partie détruite
CHIBOTTE 29	ETAT MEDIOCRE	3 M	3 M	NON	CHIBOTTE DETRUITE
CHIBOTTE 30	ETAT MEDIOCRE	3 M	3 M	NON	CHIBOTTE DETRUITE
CHIBOTTE 31	ETAT MEDIOCRE	7 M	6 M	NON	CHIBOTTE ENTREE - Dans propriété privée détruite
CHIBOTTE 32	ETAT MEDIOCRE	2.5 M	1 M	NON	CHIBOTTE EN RUINE - écorchée
CHIBOTTE 33	ETAT MEDIOCRE	2.5 M	1 M	NON	CHIBOTTE DETRUITE
MAISON 1	BON ETAT	6 M	4 M	NON	Ancienne maison de verger
MAISON 2	ETAT MEDIOCRE	3 M	3 M	NON	Ancienne habitation très dégradée
MAISON 3	ETAT MEDIOCRE	3 M	3 M	NON	Ancienne habitation dégradée
MAISON 4	ETAT MEDIOCRE	3 M	3 M	NON	Ancienne ferme ?
MAISON 5	ETAT MEDIOCRE	3 M	3 M	NON	Ancienne ferme ou grange détruite
MAISON 6	ETAT MEDIOCRE	3 M	3 M	NON	Habitat remarquable très ancienne
MAISON 7	ETAT MOYEN	6 M	6 M	NON	Maison avec face arrondie et jardin clos
ESCALIER 1	BON ETAT	1 M	1 M	OUI	Escalier à vis
ESCALIER 2	ETAT MOYEN	3 M	3 M	OUI	Escalier à vis
ESCALIER 3	ETAT MEDIOCRE	2 M	2 M	NON	Escalier à vis
ESCALIER 4	BON ETAT	1 M	1 M	OUI	Accès sentier depuis le parking
ESCALIER 5	BON ETAT	1.5 M	1.5 M	OUI	Escalier réalisé pendant chantier accès
ESCALIER 6	BON ETAT	1.5 M	1.5 M	OUI	Escalier réalisé pendant chantier accès
ESCALIER 7	ETAT MOYEN	1 M	1 M	NON	Escalier réalisé pendant chantier accès
ESCALIER 8	ETAT MOYEN	1 M	1 M	NON	Escalier réalisé pendant chantier accès
ESCALIER 9	ETAT MOYEN	1 M	1 M	NON	Escalier réalisé pendant chantier accès
ESCALIER 10	ETAT MOYEN	1 M	1 M	NON	Escalier réalisé pendant chantier accès
ESCALIER 11	ETAT MOYEN	2 M	2 M	NON	Escalier réalisé pendant chantier accès
ESCALIER 12	ETAT MOYEN	2 M	2 M	NON	Escalier réalisé pendant chantier accès
ESCALIER 13	ETAT MOYEN	2 M	2 M	NON	Escalier réalisé pendant chantier accès
ABRIS BERGER 1	ETAT MOYEN	1 M	0.6 M	NON	Abris formant une cavité
ABRIS BERGER 2	ETAT MOYEN	1 M	0.5 M	NON	Abris formant une cavité
ABRIS BERGER 3	BON ETAT	1.5 M	1 M	NON	ben conservé
ABRIS BERGER 4	ETAT MEDIOCRE	1 M	1 M	NON	Détruit en partie
DOVERS 1	ETAT MEDIOCRE	1 M	1 M	NON	Reste de mur
DOVERS 2	ETAT MOYEN	1 M	2 M	NON	Canal
DOVERS 3	ETAT MEDIOCRE	1 M	2 M	NON	Ancien abris ou chibotte détruite
DOVERS 4	ETAT MOYEN	1 M	2 M	NON	Ancien abris ou chibotte détruite
DOVERS 5	BON ETAT	2 M	3 M	OUI	Lignes pour Aménager
DOVERS 6	BON ETAT	2 M	3 M	OUI	Châssis accolé avec construction pierre et arceaux métalliques
DOVERS 7	BON ETAT	1 M	4 M	NON	Pierre dans réserve naturelle
DOVERS 8	BON ETAT	1 M	4 M	NON	Entée carpié pour source
DOVERS 9	BON ETAT	6 M	4.8 M	NON	Pierre habillé pour excavation eau ou source
DOVERS 10	BON ETAT	6 M	4.8 M	NON	Passage sous mur pour évacuation eau ou simple abris ?
DOVERS 11	BON ETAT	6 M	4.8 M	NON	Canal remarquable
DOVERS 12	ETAT MEDIOCRE	1 M	1 M	NON	Construction en pierre et bois
DOVERS 13	ETAT MEDIOCRE	1 M	1 M	NON	Construction en pierre et bois
DOVERS 14	ETAT MOYEN	1 M	1 M	NON	Emprise en pierre bâli non identifiable
DOVERS 15	ETAT MOYEN	1 M	1 M	NON	Ancien barrage sur le Dolaizon
DOVERS 16	ETAT MEDIOCRE	1 M	1 M	NON	Emploiement de pierre
DOVERS 17	ETAT MOYEN	10 M	15 M	NON	Ancienne ruine



**Légende** Edition mars 2022

- PARCELLE CADASTRALE
- EMPRISE CHIBOTTE
- OUVRAGE PONCTUEL
- CHIBOTTE
- ABRIS BERGER
- ESCALIER
- MAISON
- PASSAGE
- DIVERS
- ELEMENT NATUREL REMARQUABLE
- SENTIER
- OUVRAGE LINEAIRE
- SOUTÈNEMENT
- CLOTURE
- DEMONSTRATION
- CHEMIN
- CANAL