

INVENTAIRE / site classé Gorges du Dolaizon et vallée des Chibottes

COMMUNE DE VALS PRES LE PUY (43)



Numero Chibotte	Etat de conservation	Hauteur	Largeur	Restauration	Renseignements divers
CHIBOTTE 1	ETAT MEDIOCRE	1 M	2 M	NON	CHIBOTTE DETRUITE EN PARTIE
CHIBOTTE 2	BON ETAT	4 M	4 M	OUI	RESTAURE DEPUIS 10 ANS
CHIBOTTE 3	ETAT MEDIOCRE	2 M	2 M	NON	CHIBOTTE EN SOUSFRANCE
CHIBOTTE 4	BON ETAT	2,5 M	6 M	OUI	RESTAURE DEPUIS 10 ANS
CHIBOTTE 5	BON ETAT	2,5 M	5,5 M	OUI	CHIBOTTE AVEC AMENAGEMENT TERRASSE
CHIBOTTE 6	BON ETAT	2 M	4 M	OUI	CHIBOTTE PRIVEE RESTAUREE
CHIBOTTE 7	BON ETAT	2 M	2 M	OUI	CHIBOTTE DES VIGNERONS
CHIBOTTE 8	ETAT MEDIOCRE	1,7 M	2 M	NON	CHIBOTTE DUCHIEZ A RENOVER
CHIBOTTE 9	ETAT MOYEN	3 M	4 M	NON	A RENOVER
CHIBOTTE 10	ETAT MEDIOCRE	1,5 M	2 M	NON	CHIBOTTE EN SOUSFRANCE
CHIBOTTE 11	ETAT MEDIOCRE	1,5 M	2 M	NON	CHIBOTTE EN SOUSFRANCE
CHIBOTTE 12	ETAT MOYEN	3 M	4 M	NON	A RENOVER
CHIBOTTE 13	ETAT MEDIOCRE	1,5 M	2 M	NON	CHIBOTTE EN SOUSFRANCE
CHIBOTTE 14	ETAT MEDIOCRE	1,5 M	2 M	NON	CHIBOTTE EN SOUSFRANCE
CHIBOTTE 15	ETAT MEDIOCRE	1,5 M	2 M	NON	CHIBOTTE EN SOUSFRANCE
CHIBOTTE 16	ETAT MEDIOCRE	1,5 M	2 M	NON	CHIBOTTE EN SOUSFRANCE
CHIBOTTE 17	ETAT MEDIOCRE	1,5 M	2 M	NON	CHIBOTTE EN SOUSFRANCE
CHIBOTTE 18	ETAT MEDIOCRE	1,5 M	2 M	NON	CHIBOTTE EN SOUSFRANCE
CHIBOTTE 19	ETAT MEDIOCRE	1,5 M	2 M	NON	CHIBOTTE EN SOUSFRANCE
CHIBOTTE 20	BON ETAT	2 M	4 M	OUI	Ben visible depuis la route
CHIBOTTE 21	ETAT MEDIOCRE	1,5 M	2 M	NON	CHIBOTTE LA PLUS GRANDE
CHIBOTTE 22	BON ETAT	2 M	4 M	OUI	CHIBOTTE LA PLUS GRANDE
CHIBOTTE 23	ETAT MOYEN	2,5 M	5 M	NON	ETAT MOYEN AVEC INFRETE CULTUREL TRÈS FORT
CHIBOTTE 24	BON ETAT	2 M	4 M	OUI	CHIBOTTE LA PLUS BELLE - Magnifique
CHIBOTTE 25	ETAT MEDIOCRE	1,5 M	2 M	NON	CHIBOTTE REMARQUABLE
CHIBOTTE 26	BON ETAT	2 M	4 M	OUI	CHIBOTTE REMARQUABLE
CHIBOTTE 27	ETAT MEDIOCRE	1,5 M	2 M	NON	CHIBOTTE EN PARTIE DETRUITE
CHIBOTTE 28	ETAT MEDIOCRE	1,5 M	2 M	NON	CHIBOTTE DETRUITE
CHIBOTTE 29	ETAT MEDIOCRE	1,5 M	2 M	NON	CHIBOTTE DETRUITE
CHIBOTTE 30	ETAT MEDIOCRE	1,5 M	2 M	NON	CHIBOTTE DETRUITE
CHIBOTTE 31	ETAT MEDIOCRE	1,5 M	2 M	NON	CHIBOTTE EN PARTIE DETRUITE
CHIBOTTE 32	ETAT MEDIOCRE	1,5 M	2 M	NON	CHIBOTTE EN PARTIE DETRUITE
CHIBOTTE 33	ETAT MEDIOCRE	1,5 M	2 M	NON	CHIBOTTE DETRUITE

Numero Chibotte	Etat de conservation	Hauteur	Largeur	Restauration	Renseignements divers
MAISON 1	BON ETAT	6 M	4 M	NON	Ancienne maison de verger
MAISON 2	ETAT MEDIOCRE	10 M	10 M	NON	Ancienne habitation très délabrée
MAISON 3	ETAT MEDIOCRE	10 M	10 M	NON	Ancienne habitation très délabrée
MAISON 4	ETAT MEDIOCRE	10 M	10 M	NON	Ancienne ferme ?
MAISON 5	ETAT MEDIOCRE	10 M	10 M	NON	Ancienne ferme ou garage détruite
MAISON 6	ETAT MEDIOCRE	10 M	10 M	NON	Habitat ramier qu'elle très ancienne
MAISON 7	ETAT MOYEN	10 M	10 M	NON	Maison avec face arrondie et jardin clos

Numero Chibotte	Etat de conservation	Hauteur	Largeur	Restauration	Renseignements divers
ESCALIER 1	BON ETAT	2,5 M	1,2 M	OUI	Escalier à voir
ESCALIER 2	ETAT MOYEN	3 M	1,5 M	OUI	Escalier à voir
ESCALIER 3	ETAT MEDIOCRE	2 M	1 M	NON	
ESCALIER 4	BON ETAT	1 M	1 M	OUI	Accès sentier depuis le parking
ESCALIER 5	BON ETAT	1,5 M	0,7 M	OUI	Escalier réalisé pendant chantier accès
ESCALIER 6	BON ETAT	1,5 M	0,7 M	OUI	Escalier réalisé pendant chantier accès
ESCALIER 7	ETAT MOYEN	1 M	1 M	NON	
ESCALIER 8	ETAT MOYEN	1 M	1 M	NON	
ESCALIER 9	ETAT MOYEN	1 M	1 M	NON	
ESCALIER 10	ETAT MOYEN	1 M	1 M	NON	
ESCALIER 11	ETAT MOYEN	2 M	0,5 M	NON	
ESCALIER 12	ETAT MOYEN	2 M	0,5 M	NON	
ESCALIER 13	ETAT MOYEN	2 M	0,5 M	NON	

Numero Chibotte	Etat de conservation	Hauteur	Largeur	Restauration	Renseignements divers
ABRIS BERGER 1	ETAT MOYEN	1 M	0,6 M	NON	Abris forment une cavité
ABRIS BERGER 2	ETAT MOYEN	1 M	0,6 M	NON	
ABRIS BERGER 3	BON ETAT	1,5 M	1 M	NON	Ben conservé
ABRIS BERGER 4	ETAT MEDIOCRE	1 M	1 M	NON	Detruit en partie

Numero Chibotte	Etat de conservation	Hauteur	Largeur	Restauration	Renseignements divers
COVERS 1	ETAT MEDIOCRE	1 M	1 M	NON	Reste de mur
COVERS 2	ETAT MOYEN	1 M	2 M	NON	Cave
COVERS 3	ETAT MEDIOCRE	1 M	2 M	NON	Ancien abris ou chibotte détruite
COVERS 4	ETAT MOYEN	1,3 M	1 M	NON	Lieu dit pour faire le vin
COVERS 5	BON ETAT	2 M	3 M	OUI	Châssis accolé avec construction pierre et arceaux métalliques
COVERS 6	BON ETAT	2 M	3 M	OUI	Châssis accolé avec construction pierre et arceaux métalliques
COVERS 7	BON ETAT	1 M	4 M	NON	Entée cavité pour source
COVERS 8	BON ETAT	1 M	4 M	NON	Pierre habitée pour excavation eau ou source
COVERS 9	BON ETAT	4 M	4 M	NON	Passage sous mur pour évacuation eau ou simple abris ?
COVERS 10	BON ETAT	10,2 M	10,2 M	NON	Colonne remarquable
COVERS 11	BON ETAT	1 M	4 M	NON	Cave remarquable
COVERS 12	ETAT MEDIOCRE	1 M	2 M	NON	Remarque des arceaux de pierre
COVERS 13	ETAT MEDIOCRE	1 M	2 M	NON	Emprise en pierre bâli non identifiable
COVERS 14	ETAT MOYEN	1 M	1 M	NON	Ancien barrage sur le Dolaizon
COVERS 15	ETAT MOYEN	1 M	1 M	NON	Emploiement de pierre
COVERS 16	ETAT MOYEN	10 M	5 M	NON	Ancienne ruine



Légende Edition mars 2022

- PARCELLE CADASTRALE
- EMPRISE CHIBOTTE
- CHIBOTTE PONCTUEL
- ABRIS BERGER
- ▲ ESCALIER
- MAISON
- ▶ PASSAGE
- DIVERS
- ✱ ELEMENT NATUREL REMARQUABLE
- SENTIER
- OUVRAGE LINEAIRE
- SOUTÈNEMENT
- CLOTURE
- DEMONSTRATION
- CHEMIN
- CANAL